
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

PROCESSO FAMILIENTAR 1001723-33.2021.8.26.0218

Curtume Guararapes Ltda e outro

PERITO JUDICIAL

Flávio Augusto Silva Manzatti

CPF 380.360.398-69

1. OBJETIVO.

Trata este Laudo Técnico de avaliação de veículos automotores, para fins de estimar o valor de venda de veículos.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E VISTORIA.

Foram realizadas inspeções em todos os veículos que se encontraram a disposição. Verificando as condições de funcionamento e estado de conservação e demais informações.

Como todo equipamento de uso constante, os carros sofrem desgastes por conta de sua utilização. Esse desgaste gera a necessidade de efetuar manutenções periódicas no veículo para que continue funcionando corretamente. Com o passar do tempo, as frequências dos reparos aumentam, os custos sobem e o carro desvaloriza.

Primeiro se consulta o valor do seu veículo na tabela Fipe. A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e depois se consulta a depreciação pela mesma tabela FIPE, levando em conta também a base de comparação

A depreciação do veículo foi feita com base na Tabela Fipe, retirando essas informações através de pesquisa pelo site <https://www.checktudo.com.br>, empresa CHECKTUDO, juntamente com a avaliação e comparação de preços no mercado.

3. RELAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS.

3.1. AUTOMOVÉL SANTANA

Marca/modelo: VW/SANTANA

Ano de fabricação/modelo: 2000/2000

Placa: DBU1014

Combustível: gasolina



3.1.1. LATARIA E PINTURA

Lataria e pintura em bom estado de conservação, não apresentando graves avarias, levando em consideração o ano e o veículo aparentar estar algum tempo sem funcionamento.

3.1.2. PARTE ELÉTRICA

Deixou de verificar a parte elétrica do veículo, pois não foi disponibilizada a chave de contato do veículo para essa finalidade.

3.1.3. RODAS/PNEUS

Em relação as rodas/pneus do veículo, encontrava-se em bom estado de conservação e uso, não sendo possível verificar o estado do estepe, pois ausente a chave do veículo para abertura do porta malas.

3.1.4. TAPEÇARIA

O estofado também apresenta bom estado de conservação.

3.1.5. VIDROS E RETROVISORES

Os vidros e retrovisores do veículo se encontram em bom uso de conservação

3.1.6. AVALIAÇÃO E TABELA FIPE

A Tabela Fipe no ato da consulta estima o valor em R\$14.975,00 (quatorze mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Porém, conforme avaliação do bem, levando em consideração os itens, pinturas e manutenção do veículo, AVALIO o veículo em **R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)**.

3.2. AUTOMOVÉL ECOSPORT

Marca/modelo: FORD/ECOSPORT XLS1.6 FLEX

Ano de fabricação/modelo: 2010/2011

Placa: ERH1102

Combustível: álcool/gasolina





3.2.1. LATARIA E PINTURA

O veículo encontra-se em mal estado de conservação, estando a pintura comprometida considerando o ano e aparentando estar sem manutenção ou funcionamento. Já a lataria apresenta algumas avarias.

3.2.2. PARTE ELÉTRICA

Deixou de verificar a parte elétrica do veículo, pois não foi disponibilizada a chave de contato do veículo para essa finalidade.

3.2.3. RODAS

As rodas/pneus encontravam-se murchos e em péssimo estado de conservação, incluindo o estepe.

3.2.4. TAPEÇARIA

Os bancos do veículo apresentam mal estado de conservação, inclusive o banco traseiro estava abaixado, não conseguindo levanta-lo, aparentando desgaste/ferrugem. Em algumas partes apresenta rasgos.

3.2.5. VIDROS E RETROVISORES

Os vidros e retrovisores não possuía qualquer tipo de trincado ou danificados.

3.2.6. AVALIAÇÃO E TABELA FIPE

A Tabela Fipe no ato da consulta estima o valor em R\$35.772,00 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais).

Porém, conforme avaliação do bem, levando em consideração os itens, pinturas e manutenção, AVALIO o bem em R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

3.3. AUTOMOVÉL SAVEIRO

Marca/modelo: VW/SAVEIRO 1.8 PLUS

Ano de fabricação/modelo: 200/2002

Placa: DFP6367

Combustível: Gasolina



3.3.1. LATARIA E PINTURA

A lataria e pintura encontra-se em bom estado de conservação, considerando o ano e por aparentar estar a alguns anos sem manutenção ou funcionamento. O teto do veículo encontrava-se com a pintura prejudicada, aparentemente queimada pela exposição ao tempo.

3.3.2. PARTE ELÉTRICA

Não foi possível avaliar a parte elétrica pois o veículo não funcionava (não dá ignição).

3.3.3. RODAS E PNEUS

Os pneus encontravam-se murchos e sem condições de uso.

3.3.4. TAPECÁRIA

Os bancos do veículo estavam em bom estado de conservação.

3.3.5. VIDROS E RETROVISORES

Os vidros e retrovisores não possuía qualquer tipo de trincado ou danificados.

3.3.6. OUTROS DETRALHES

O painel do tinha uma pequena avaria, estando o mesmo quebrado.

3.3.7. AVALIAÇÃO E TABELA FIPE


A Tabela Fipe no ato da consulta estima o valor em R\$ 22.216,00 (vinte e dois mil, duzentos e dezesseis reais).

Porém, conforme análise do bem, levando em consideração os itens, pinturas e manutenção, AVALIO o bem em **R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)**.

4. ENCERRAMENTO

Tendo encerrado os trabalhos periciais, lavro e assino o presente Laudo Pericial que contém 6 (seis) páginas, numeradas sequencialmente.

Guararapes, 19 de Outubro de 2022.


Flávio Augusto Silva Manzatti
Perito Judicial
CPF: 380.360.398-69