



LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA

BENS MÓVEIS

LAUDO nº: 241003

SOLICITANTE: Leiloeira Oficial e Rural Cristiane Borguetti Moraes Lopes

PROCESSO nº 1003976-33.2021.8.26.0108

3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital - SP

ADMINISTRADOR JUDICIAL: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
CONSULTORES

LOCAL: Rua Benedito Campos de Moraes, nº 230 – Vila Anastácio – São Paulo/SP

VALOR DE MERCADO (Vm): R\$ 135.708,81 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oito reais e oitenta e um centavos)

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau I

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ART nº 28027230221772852

Lei Federal 6.496 de 07/12/1977.

Data base: Abril /2024



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	3
Preliminares	3
1.2 Vistoria	3
CAPÍTULO 2	4
Crerios das avaliaes	4
2.1 Das definies	4
2.2 Consultas efetuadas	5
2.3 Definio dos valores de mercado para compra/ Uso e Venda	6
2.4 Apresentao dos valores	7
2.5 Metodologia e grau de fundamentao	10
CAPÍTULO 3	11
Resultado da avaliao	11
CAPÍTULO 4	12
Documentao fotogrfrica	12
CAPÍTULO 5	39
Encerramento	39
CAPÍTULO 6	40
Anexos	40



CAPÍTULO 1

Preliminares

1.1 Objetivo

O presente laudo tem por finalidade apresentar o valor de mercado de bens móveis pertencentes a massa falida de **Pinturas Ypiranga Ltda, processo nº 1003976-33.2021.8.26.0208** tramitando na **3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital - SP**.

O objetivo do presente Laudo de Avaliação é analisar o valor atual de mercado para venda, tendo como finalidade o levantamento patrimonial para fins judiciais.

O presente laudo foi elaborado pelo Engº Rogério Alves, especialista em instalações industriais, com certificações complementares pelo IBAPE/SP em Avaliações de Máquinas, Equipamentos e Complexos Industriais, Avaliação e Perícia Veicular.

Os valores dessa avaliação são válidos para a data base de abril/2024.

1.2 Vistoria

Os bens foram arrecadados e vistoriados em 22 de março de 2024. Na ocasião fomos acompanhados pelo Dr. Kaue Vianna, preposto da Administradora Judicial.

Empilhadeira funciona, porém apresentando vazamento no sistema hidráulico. Na plaqueta não consta ano de fabricação do equipamento.

Referente aos equipamentos de informática (computador completo e Notebooks), com excessão do “CPD”, também não foi possível atestar seu funcionamento, inclusive fomos informados pelo Administrador Judicial que as “HDs”



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

desses equipamentos foram removidas.

Também foi constatado que no andar térreo os bens se encontravam em sua maioria amontoados, o que dificultou a vistoria.

CAPÍTULO 2

Crerios das avaliaões

2.1 Das definiões

A seguir, apresentamos as definiões para os termos técnicos apresentados neste Laudo de Avaliaão, conforme texto da NBR 14653- parte 5, que regulamenta o assunto.

Valor de desmonte: Custo de reedião no fornecedor de um bem ou conjunto de bens, deduzidas as despesas de desmontagem, remoão, revisão, recondicionamento e comercializaão.

Valor de mercado para compra: Valor provável pelo qual o proprietário industrial reporia um bem isolado no mercado, no estado em que se encontra. Exemplo: aquisião de máquinas operatrizes pela indústria no mercado de usados.

Valor de mercado para venda: Valor provável que o proprietário industrial de um bem obteria no mercado para a sua venda no estado e no loca em que se encontra.

Valor de sucata: Valor de mercado dos materiais reaproveitáveis de um bem, na condião de desativaão, sem que estes sejam utilizados para fins produtivos.

Valor em uso: Valor de um bem, em condiões de operaão, no estado atual, como uma parte integrante útil de uma indústria. Incluídas, quando pertinentes, as despesas de projeto, embalagem, impostos, frete e montagem.



2.2 Consultas efetuadas

Foram utilizadas as seguintes fontes de pesquisa que contribuíram para a realização desse trabalho.

Tabela FIPE – www.veiculos.fipe.org.br
Base Estadual SP – Plataforma Credtudo
Fazenda Estadual SP – www.ipva.fazenda.sp.gov.br
Mercado Livre – www.mercadolivre.com.br
Gimba – www.gimba.com.br
Kalunga – www.kalunga.com.br
Magazine Luiza – www.magazineluiza.com.br
Dutra Máquinas – www.dutramaquinas.com.br
Amazon – www.amazon.com.br
SCARCOM – www.scarcom.com.br
Americanas – www.americanas.com.br
Mobly – www.mobly.com.br
Olx – www.olx.com.br
Madeira Madeira – www.madeiramadeira.com.br
Toribio – www.toribio.com.br
Flexform – www.flexform.com.br
Atelier Clássico – www.atelierclassico.com.br
Artmobilia – www.artmobilia.com.br
Libertas Rosas Artesanatos – www.libertasrosas.com.br
Jp Extintores – www.jpextintores.com.br
Quality Tubos – lojaqualitytubos.com.br
Velve – www.velve.com.br
Agrotama – www.agrotama.com.br
Loja do Mecânico – www.lojadomecanico.com.br



Referente ao veículo Hyundai HR, placa FII-7577, foram constatados os seguintes apontamentos:

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL.

Bloqueio Judicial RENAJUD.

GRAVAME BASE ESTADUAL.

Arrendamento: Agente financeiro - SANTANDER LEASING SA ARREND MERCANTIL.

Arrendatário - PINTURAS YPIRANGA LTDA

INTENÇÃO DE GRAVAME BASE ESTADUAL.

NÃO CONSTA

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

NÃO CONSTA.

DÉBITOS.

IPVA, Licenciamento e multas: R\$ 2.837,41.

2.3 Definição dos valores de mercado para compra/ Uso e Venda

Valor em uso

Para operações de garantia bancárias, o valor em uso será o próprio valor de mercado para compra, que no caso dos bens em avaliação, será dado através dos valores apresentados posteriormente.



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

Valor de mercado para venda

Para determinação do valor de mercado dos bens em avaliação, deve-se levar em consideração uma margem mínima de comercialização (revisão, recondicionamento e lucratividade) e um percentual referente a perdas, despesas de remoção e ajustes, ambos a serem aplicados sobre o valor de mercado para compra.

Quanto a depreciação utilizou-se o método comparativo de dados juntamente do estudo recentemente publicado pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Entidade Federativa Nacional), denominado NOVOS CONCEITOS DE DEPRECIAÇÕES PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

2.4 Apresentação dos valores

Apresentamos nas páginas a seguir, a planilha de avaliação dos bens com os valores de pesquisa, valores atuais pelo estado de conservação, contendo também o estado de conservação dos bens submetidos a avaliação.

Para a definição do valor de mercado dos bens, utilizou-se os seguintes fatores:

Fator de depreciação (Fd) – Percentual de depreciação adotado em função do estado de conservação (Ec), vida útil e impressões do Perito Avaliador.

Fator de comercialização (Fc) – Margem mínima de comercialização visando lucratividade.

O valor de avaliação é dado pela seguinte expressão:

$$Va = Vp \times Qtd \times Fd \times Fc$$



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

Abreviações:

(Va): Valor de Avaliação

(Vp): Valor de Pesquisa

(Qtd): Quantidade

(Unid): Unidade

AVALIAÇÃO

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	Ec	Vp	Fd	Fc	Va
1	1	PÇ	EMPILHADEIRA HYSTER H50FT	REG	89.000,00	0,42	0,75	28.035,00
2	1	PÇ	HYUNDAI HR HDB. ANO/MODELO 2018/19. PLACA FII-7577. CHASSI 95PZBN7KPKB082319. RENAVAL 01165289153. MOTOR D4CBH448109	REG	117.786,00	0,76	0,75	67.138,02
3	14	PÇ	IMPRESSORAS DIVERSAS	REG	404,00	0,32	0,75	1.357,44
4	2	PÇ	ESTABILIZADOR NO BREAK APC C1000	REG	2.543,00	0,32	0,75	1.220,64
5	19	PÇ	ESTABILIZADORES DIVERSOS	REG	698,00	0,32	0,75	3.182,88
6	18	PÇ	MONITORES	REG	399,00	0,32	0,75	1.723,68
7	1	PÇ	TV LENOVO	REG	980,00	0,28	0,75	205,80
8	1	PÇ	TV EMBALADA COM PLÁSTICO BOLHA (MODELO NÃO IDENTIFICADO)	REG	1.149,00	0,22	0,75	189,59
9	18	PÇ	CPUs DIVERSAS (SEM HD)	REG	615,00	0,1	0,75	830,25
10	1	PÇ	GELADEIRA	REG	1.175,00	0,32	0,75	282,00
11	1	PÇ	LIXEIRA PLÁSTICA GRANDE BRANCA	REG	165,00	0,2	0,75	24,75
12	1	PÇ	CARRINHO DE LIMPEZA AZUL	REG	231,00	0,16	0,75	27,72
13	1	PÇ	CIRCULADOR DE AR MIDEA	REG	740,00	0,49	0,75	271,95
14	5	PÇ	TECLADOS DIVERSOS	REG	29,90	0,39	0,75	43,73
15	1	PÇ	TRITURADOR DE PAPEL	REG	1.099,00	0,28	0,75	230,79
16	1	PÇ	FURADOR DE PAPEL	REG	526,00	0,2	0,75	78,90
17	1	PÇ	APARADOR MADEIRA	REG	237,00	0,32	0,75	56,88
18	1	PÇ	ESTANTE	REG	329,00	0,24	0,75	59,22
19	19	PÇ	LIXEIRAS METÁLICA COR PRETA	REG	30,00	0,32	0,75	136,80
20	1	PÇ	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA WATCHGUARD	REG	900,00	0,32	0,75	216,00
21	1	PÇ	CHAVEADOR TK803R	REG	1.485,00	0,49	0,75	545,74
22	1	PÇ	EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	REG	689,00	0,49	0,75	253,21
23	2	PÇ	MÁQUINA DE ESCREVER IBM	REG	489,00	0,2	0,75	146,70
24	1	CJ	ARMÁRIO CPD CONTENDO 2 NOBREAK SMS AT3000BI, 1 MONITOR AOC, 2 SWITCHS, 3 DRIVE BOX, 1 SERVIDOR MICLOUD EX4100, 1 CPU HP, 1 HDDS, 1 FIREWALL PALOALTO PA220, 2 MÓDULOS BATERIA ATRIUM 3U 48V/36Ah.	REG	36.441,00	0,2	0,75	5.466,15
25	1	PÇ	ARMÁRIO CPD DESMONTADO PEQUENO	REG	710,00	0,2	0,75	106,50
26	1	PÇ	ARMÁRIO CPD DESMONTADO MÉDIO	REG	2.270,00	0,2	0,75	340,50
27	1	PÇ	ESCADA ALUMÍNIO 6 DEGRAUS	REG	198,00	0,2	0,75	29,70
28	1	PÇ	ASPIRADOR DE PÓ	REG	1.500,00	0,2	0,75	225,00
29	14	PÇ	PORTA PEPEL TOALHA	REG	27,00	0,2	0,75	56,70
30	10	PÇ	LIXEIRAS DE AÇO CROMADAS	REG	85,00	0,2	0,75	127,50
31	1	PÇ	IMPRESSORA BROTHER COLOR LASER	REG	1.499,00	0,32	0,75	359,76
32	2	PÇ	ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS	BOM	955,00	0,32	0,75	458,40
33	2	PÇ	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	REG	390,00	0,32	0,75	187,20
34	1	PÇ	IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M4075FR	REG	3.800,00	0,26	0,75	741,00
35	1	PÇ	MÁQUINA DE CAFÉ NESPRESSO	REG	691,00	0,2	0,75	103,65
36	1	PÇ	NOTEBOOK ACER (SEM HD)	REG	1.980,00	0,1	0,75	148,50
37	3	PÇ	NOTEBOOK LENOVO (SEM HD)	REG	2.388,00	0,1	0,75	537,30

VALUTARE ENGENHARIA & AVALIAÇÕES LTDA

8

Cnpj 47.768.396.0001/85

Rua Espírito Santo, 424 – Mauá – SP

CEP 09630-330

(11) 98959-2027



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	Ec	Vp	Fd	Fc	Va
38	1	PÇ	FILTRO DE LINHA	REG	22,00	0,2	0,75	3,30
39	1	PÇ	MESA DE REUNIÃO OVAL	REG	2.480,00	0,32	0,75	595,20
40	14	PÇ	CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO COM BRAÇO E ENCOSTO LONGO	REG	539,00	0,32	0,75	1.811,04
41	3	PÇ	POLTRONA GIRATÓRIA EM COURO MARROM	REG	579,50	0,2	0,75	260,78
42	2	PÇ	ESTAÇÃO DE TRABALHO 4 LUGARES	REG	3.119,00	0,2	0,75	935,70
43	1	PÇ	RETROPROJETOR BENQ	REG	2.485,00	0,2	0,75	372,75
44	1	PÇ	SCANNER FUJITSU FI-6130Z	REG	875,00	0,2	0,75	131,25
45	1	PÇ	VENTILADOR BRITÂNIA	REG	153,00	0,2	0,75	22,95
46	4	PÇ	GAVETEIRO 4 GAVETAS PRETO	REG	430,00	0,2	0,75	258,00
47	1	CJ	COMPUTADOR LENOVO COMPLETO (SEM HD)	REG	1.701,00	0,1	0,75	127,58
48	1	CJ	MONITOR LG, TECLADO, MOUSE	REG	730,00	0,2	0,75	109,50
49	3	PÇ	QUADROS	RUIM	29,00	0,1	0,75	6,53
50	4	PÇ	MINI PORTA PALETS COM 5 MÓDULOS LINEARES CADA MONTADOS COM PRATELEIRAS	REG	8.295,00	0,32	0,75	7.963,20
51	1	PÇ	MESA ESCRITÓRIO ESTILO COLONIAL	REG	2.520,00	0,32	0,75	604,80
52	2	PÇ	GAVETEIRO ESTILO COLONIAL COM 8 GAVETAS	REG	721,00	0,32	0,75	346,08
53	10	PÇ	CADEIRA ESTILO COLONIA	REG	300,00	0,24	0,75	540,00
54	1	PÇ	MESA DE MADEIRA COLONIAL CANTO AREDONDADO	REG	1.115,00	0,2	0,75	167,25
55	1	PÇ	MESA COM TAMPO DE MÁRMORE	REG	550,00	0,2	0,75	82,50
56	30	PÇ	CONES SINALIZADORES	RUIM	30,96	0,1	0,75	69,66
57	2	PÇ	NICHO DE MADEIRA	RUIM	100,00	0,1	0,75	15,00
58	2	PÇ	PAINÉL DE TV DESMONTADOS	RUIM	359,00	0,05	0,75	26,93
59	2	PÇ	EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO	RUIM	350,00	0,1	0,75	52,50
60	35	PÇ	DIVISÓRIAS DE PRATELEIRAS DIVERSAS	RUIM	45,00	0,1	0,75	118,13
61	3	PÇ	CHAPA DE MADEIRA BRANCA	RUIM	20,00	0,1	0,75	4,50
62	4	PÇ	SOFÁ CAPITONÊ EM COURO PRETO	REG	1.859,00	0,26	0,75	1.450,02
63	2	PÇ	TAPETE	RUIM	339,00	0,1	0,75	50,85
64	3	PÇ	CESTOS BRANCOS	REG	58,00	0,2	0,75	26,10
65	1	PÇ	CONDENSADORA MIDEA	RUIM	2.025,00	0,1	0,75	151,88
66	1	PÇ	IMPRESSORA EPSON L375	REG	990,00	0,2	0,75	148,50
67	1	PÇ	ARMÁRIO CINZA 2 PORTAS	REG	592,00	0,22	0,75	97,68
68	1	PÇ	RETROPROJETOR 3M	REG	485,00	0,1	0,75	36,38
69	1	PÇ	RETROPROJETOR VISOGRAF	REG	500,00	0,1	0,75	37,50
70	1	PÇ	GELADEIRA CONSUL	REG	550,00	0,2	0,75	82,50
71	1	PÇ	MICROONDAS LG	REG	528,00	0,2	0,75	79,20
72	2	PÇ	NICHOS MÉDIOS COM 2 PRATELEIRAS	RUIM	178,00	0,1	0,75	26,70
73	2	PÇ	GAVETEIROS PRETOS PEQUENOS COM 5 GAVETAS	REG	349,00	0,2	0,75	104,70
74	2	PÇ	LUSTRES	REG	529,00	0,2	0,75	158,70
75	1	PÇ	ESTANTE ESTILO COLONIAL	REG	1.622,00	0,2	0,75	243,30
76	2	PÇ	MANGUEIRA PARA HIDRANTE	REG	357,00	0,1	0,75	53,55
77	1	CJ	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DIVERSAS (QTD INDEFINIDA)	REG	2.210,00	0,12	0,75	198,90
78	1	CJ	EXTINTORES DE INCÊNDIO DIVERSOS (QTD INDEFINIDA)	REG	1.860,00	0,1	0,75	139,50
79	1	CJ	DIVISÓRIA METÁLICA CAVIGLIA	REG	1.200,00	0,2	0,75	180,00
80	1	PÇ	ARMÁRIO DE MADEIRA DESMONTADO	RUIM	350,00	0,05	0,75	13,13
81	1	PÇ	MESA DE ESCRITÓRIO PRETA	RUIM	292,00	0,1	0,75	21,90
82	5	PÇ	CADEIRA FIXA EM TECIDO COR VERDE	RUIM	139,00	0,1	0,75	52,13
83	2	PÇ	NICHO DE MADEIRA PRETO	RUIM	200,00	0,1	0,75	30,00
84	15	PÇ	SUORTE DE EXTINTOR	RUIM	35,00	0,1	0,75	39,38
85	1	PÇ	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM TECIDO DE TELA	REG	789,00	0,2	0,75	118,35
86	2	PÇ	CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO E ENCOSTO CURTO	RUIM	251,00	0,1	0,75	37,65

VALUTARE ENGENHARIA & AVALIAÇÕES LTDA

9

Cnpj 47.768.396.0001/85

Rua Espírito Santo, 424 – Mauá – SP

CEP 09630-330

(11) 98959-2027



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	Ec	Vp	Fd	Fc	Va
87	1	PÇ	GUILHOTINA AZUL	REG	1.099,00	0,32	0,75	263,76
88	1	PÇ	FRESADEIRA	REG	1.574,00	0,22	0,75	259,71
89	2	PÇ	MESA ESCRITÓRIO	RUIM	935,00	0,1	0,75	140,25
90	1	CJ	ESTAÇÃO DE TRABALHO DESMONTADA	RUIM	3.116,00	0,1	0,75	233,70
91	1	PÇ	CILINDRO DE GÁS	RUIM	980,00	0,1	0,75	73,50
92	1	PÇ	CARRINHO TRANSPORTADOR DE TAMBOR	REG	600,00	0,32	0,75	144,00
93	4	PÇ	PULVERIZADOR GRACO XL6500	REG	3.445,00	0,1	0,75	1.033,50
94	1	PÇ	TAMPO DE MESA OVAL	RUIM	1.319,00	0,1	0,75	98,93
95	1	PÇ	NOTEBOOK SAMSUNG (SEM HD)	REG	1498	0,1	0,75	112,35

2.5 Metodologia e grau de fundamentação

No presente laudo, foi utilizado o Método comparativo direto através de dados coletados no mercado, já que de acordo com as fontes consultadas, existe um mercado atuante para estes bens usados apesar das restrições já apontadas.

Conforme estabelecido no item 9.4 da norma NBR 14653-5 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), este laudo pode ser enquadrado no Grau I de Fundamentação, conforme segue:



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAUS			TOTAL PONTOS
		III	II	I	
1	Vistoria	Caracterização completa e identificação fotográfica do bem, incluindo seus componentes, acessórios, painéis e acionamentos	Caracterização sintética do bem e seus principais complementos, com fotografias	Caracterização sintética do bem, com fotografia	2
2	Funcionamento	O funcionamento foi observado pelo engenheiro de avaliações e as condições de produção, eficiência e manutenção estão relatadas no laudo	O funcionamento foi observado pelo engenheiro de avaliações	Não foi possível observar o funcionamento	1
3	Fontes de informação e dados de mercado	Para custo de reedição: cotação direta do bem novo no fabricante, para a mesma especificação ou pelo menos três cotações de bens novos similares Para valor de mercado: no mínimo três dados de mercado de bens similares no estado do avaliando As informações e condições de fornecimento devem estar documentadas no laudo	Para custo de reedição: cotação direta do bem novo no fabricante, para a mesma especificação ou pelo menos duas cotações de bens novos similares Para valor de mercado: dois dados de mercado de bens similares no estado do avaliando As informações e condições de fornecimento devem estar relatadas no laudo	Para custo de reedição: uma cotação direta para bem novo similar Para valor de mercado: um dado de mercado de bem similar no estado do avaliando Citada a fonte de informação	2
4	Depreciação	Implícita no valor de mercado do bem	Calculada por metodologia consagrada	Arbitrada	2
GRAU		III	II	I	
PONTOS MÍNIMOS		10	6	4	
RESTRIÇÕES		TODOS OS ITENS NO MÍNIMO NO GRAU III	ITENS 2 E 4 NO MÍNIMO NO GRAU II	TODOS OS ITENS NO MÍNIMO NO GRAU I	

Total de pontos: 7 (Avaliação enquadrada no Grau I de Fundamentação)

CAPÍTULO 3

Resultado da avaliação

Valor de avaliação: **R\$ 135.708,81** (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oito reais e oitenta e um centavos).



CAPÍTULO 4

Documentação fotográfica

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM
1	EMPILHADEIRA HYSTER H50FT	
2	HYUNDAI HR. PLACA FII-7577	
3	IMPRESSORAS DIVERSAS	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

4	ESTABILIZADOR NO BREAK APC C1000	
5	ESTABILIZADORES DIVERSOS	
6	MONITORES	
7	TV LENOVO	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

8	TV EMBALADA COM PLÁSTICO BOLHA (MODELO NÃO IDENTIFICADO)	
9	CPUs DIVERSAS	
10	GELADEIRA	
11	LIXEIRA PLÁSTICA GRANDE BRANCA	




VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

12	CARRINHO DE LIMPEZA AZUL	
13	CIRCULADOR DE AR MIDEA	
14	TECLADOS DIVERSOS	
15	TRITURADOR DE PAPEL	



VALUTARE
ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

16	FURADOR DE PAPEL	
17	APARADOR MADEIRA	
18	ESTANTE	
19	LIXEIRAS METÁLICA COR PRETA	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

20	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA WATCHGUARD	
221	CHAVEADOR TK803R	
22	EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	
23	MÁQUINA DE ESCREVER IBM	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

24	ARMÁRIO CPD CONTENDO 2 NOBREAK SMS AT3000BI, 1 MONITOR AOC, 2 SWITCHS, 3 DRIVE BOX, 1 SERVIDOR MICLOUD EX4100, 1 CPU HP, 1 HDDS, 1 FIREWALL PALOALTO PA220, 2 MÓDULOS BATERIA ATRIUM 3U 48V/36Ah.	
25	ARMÁRIO CPD DESMONTADO PEQUENO	
26	ARMÁRIO CPD DESMONTADO MÉDIO	
27	ESCADA ALUMÍNIO 6 DEGRAUS	

VALUTARE ENGENHARIA & AVALIAÇÕES LTDA

18

Cnpj 47.768.396.0001/85

Rua Espírito Santo, 424 – Mauá – SP

CEP 09630-330

(11) 98959-2027



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

28	ASPIRADOR DE PÓ	
29	PORTA PEPEL TOALHA	
30	LIXEIRAS DE AÇO CROMADAS	
31	IMPRESSORA BROTHER COLOR LASER	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

32	ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS	
33	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	
34	IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M4075FR	
35	MÁQUINA DE CAFÉ NESPRESSO	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

36	NOTEBOOK ACER	
37	NOTEBOOK LENOVO	
38	FILTRO DE LINHA	
39	MESA DE REUNIÃO OVAL	



VALUTARE


ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

40	CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO COM BRAÇO E ENCOSTO LONGO	
41	POLTRONA GIRATÓRIA EM COURO MARROM	
42	ESTAÇÃO DE TRABALHO 4 LUGARES	
43	RETROPROJETOR BENQ	



VALUTARE


ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

44	IMPRESSORA FUJITSU FI-6130Z	
45	VENTILADOR BRITÂNIA	
46	GAVETEIRO 4 GAVETAS PRETO	
47	COMPUTADOR LENOVO COMPLETO	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

48	MONITOR LG, TECLADO, MOUSE	
49	QUADROS	
50	MINI PORTA PALETS COM 5 MÓDULOS LINEARES CADA MONTADOS COM PRATELEIRAS	
51	MESA ESCRITÓRIO ESTILO COLONIAL	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

52	GAVETEIRO ESTILO COLONIAL COM 8 GAVETAS	
53	CADEIRA ESTILO COLONIA	
54	MESA DE MADEIRA COLONIAL CANTO AREDONDADO	
55	MESA COM TAMPO DE MÁRMORE	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

56	CONES SINALIZADORES	
57	NICHO DE MADEIRA	
58	PAINÉL DE TV DESMONTADOS	
59	EVAPORADORA2 DE AR CONDICIONADO	



VALUTARE
ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

60	DIVISÓRIAS DE PRATELEIRAS DIVERSAS	
61	CHAPA DE MADEIRA BRANCA	
62	SOFÁ CAPITONÊ EM COURO PRETO	
63	TAPETE	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

64	CESTOS BRANCOS	
65	CONDENSADORA MIDEA	
66	IMPRESSORA EPSON L375	
67	ARMÁRIO CINZA 2 PORTAS	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

68	RETROPROJETOR 3M	
69	RETROPROJETOR VISOGRAF	
70	GELADEIRA CONSUL	
71	MICROONDAS LG	





VALUTARE
ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

72	NICHOS MÉDIOS COM 2 PRATELEIRAS	
73	GAVETEIROS PRETOS PEQUENOS COM 5 GAVETAS	
74	LUSTRES	
75	ESTANTE ESTILO COLONIAL	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

76	MANGUEIRA PARA HIDRANTE	
77	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DIVERSAS (QTD INDEFINIDA)	
78	EXTINTORES DE INCÊNDIO DIVERSOS (QTD INDEFINIDA)	
79	DIVISÓRIA METÁLICA CAVIGLIA	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

80	ARMÁRIO DE MADEIRA DESMONTADO	
81	MESA DE ESCRITÓRIO PRETA	
82	CADEIRA FIXA EM TECIDO COR VERDE	
83	NICHO DE MADEIRA PRETO	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

84	SUPORTE DE EXTINTOR	
85	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM TECIDO DE TELA	
86	CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO E ENCOSTO CURTO	
87	GUILHOTINA AZUL	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

88	FRESADEIRA	
89	MESA ESCRITÓRIO	
90	ESTAÇÃO DE TRABALHO DESMONTADA	
91	CILINDRO DE GÁS	



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

92	CARRINHO TRANSPORTADOR DE TAMBOR	
93	PULVERIZADOR GRACO XL6500	
94	TAMPO DE MESA OVAL	
95	NOTEBOOK SAMSUNG (SEM HD)	




VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

IMAGENS ADICIONAIS DO VEÍCULO E EMPILHADEIRA

HYUNDAI HR





VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES



EMPILHADEIRA HYSTER





VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES





CAPÍTULO 5

Encerramento

Encerramos o presente laudo com 47 (quarenta e sete) páginas, digitadas somente no anverso, que fundamentam as conclusões deste trabalho, 03 (três) anexos e relatório fotográfico, sendo que este laudo vai devidamente assinado pelo seu responsável técnico.

Mauá, 27 de abril de 2024.

Assinado de forma digital por
ROGERIO ALVES:15605332856

Engº. Rogério Alves
Crea: 5063475918-SP



CAPÍTULO 6

Anexos

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Base Estadual

Fazenda Estadual



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Cargo ou Função

28027230221772852

1. Responsável Técnico

ROGERIO ALVES

Título Profissional: Engenheiro de Produção

RNP: 2610009780

Registro: 5063475918-SP

2. Contratante

Contratante: **Valutare Engenharia e Avaliações Ltda**Endereço: **Rua ESPÍRITO SANTO**

Complemento:

Cidade: **Mauá**Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**CPF/CNPJ: **47.768.396/0001-85**Nº: **424**Bairro: **Jardim Cruzeiro**UF: **SP**CEP: **09330630**

Registro:

3. Vínculo Contratual

Unidade Administrativa: **Escritório**Endereço: **Rua ESPÍRITO SANTO**

Complemento:

Cidade: **Mauá**Data de Início: **30/08/2022**Previsão de Término: **30/08/2052**Tipo de Vínculo: **Diretor**Identificação do Cargo/Função: **Responsável Técnico**Nº: **424**Bairro: **Jardim Cruzeiro**UF: **SP**CEP: **09330630**

4. Atividade Técnica

Desempenho de Cargo Técnico e Função Técnica

Quantidade

Unidade

Responsável Técnico**220,00000****hora por mês**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Responsabilidade em avaliações e perícias de engenharia e mercadológicas de bens móveis e imóveis em geral. Consultorias de engenharia em instalações industriais, projetos de instalações industriais. supervisão e coordenação de serviços de engenharia em instalações industriais.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

ROGERIO ALVES - CPF: 156.053.328-56**Valutare Engenharia e Avaliações Ltda - CPF/CNPJ: 47.768.396/0001-85**

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessarlink@creasp.org.br Fale Conosco do site acima

Valor ART R\$88,78

Registrada em: 03/11/2022

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Número: 28027230221772852

Versão do Sistema

Impresso em: 04/11/2022 16:35:05

Assinado de forma digital por ROGERIO
ALVES:15605332856

Dados: 2022.11.07 09:41:08 -03'00'

VALUTARE ENGENHARIA
E AVALIACOES
LTDA:47768396000185

Assinado de forma digital por
VALUTARE ENGENHARIA E
AVALIACOES

LTDA:47768396000185
Dados: 2022.11.07 17:41:35 -03'00'



RESULTADO ENCONTRADO PARA:
FII7577

MARCA/MODELO:
HYUNDAI/HR HDB

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2018/2019

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
SÃO PAULO

4 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

CRED AGREGADOS
✓

ESTADUAL - SP
⚠

CONSULTA DE MOTOR
✓

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: FII7577	COR: BRANCA	TIPO: CAMINHONETE
COMBUSTÍVEL: DIESEL	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 130CV

- ✓

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.
- ⚠

No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO WOLF DE ALMEIDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/06/2024 às 18:12, sob o número WJMJ24413180526. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003976-33.2021.8.26.0108 e código cSn0NuBq.

CRED AGREGADOS		fls. 24945
PLACA: FII7577	CHASSI: 95PZBN7KPKB082319	Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO WOLF DE ALMEIDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/06/2024 às 18:12, sob o número WJMJ24413180526. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003976-33.2021.8.26.0108 e código cSn0NuBq.
ORIGEM EMPLACAMENTO: SÃO PAULO	MUNICIPIO/UF: CAJAMAR/SP	
FABRICANTE: HYUNDAI	MARCA/MODELO: HYUNDAI/HR HDB	
ANO DE FABRICAÇÃO: 2018	ANO DO MODELO: 2019	
TIPO: CAMINHONETE	ESPÉCIE: CARGA	
CILINDRADAS: 2497	POTÊNCIA: 130	
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:	
CAPACIDADE DE CARGA: 180	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE	
SUB SEGMENTO: CL - FURGAO	PASSAGEIROS: 3	
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: BRANCA	
COMBUSTÍVEL: DIESEL	Nº DO MOTOR (FABRÍL): D4CBH448109	
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:	
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 107	
PESO BRUTO: 340	TERCEIRO EIXO:	
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 340		
ESTADUAL - SP		
PLACA: FII7577	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	
CHASSI: 95PZBN7KPKB082319	RENAVAM: 01165289153	
COR: BRANCA	ANO DE FABRICAÇÃO: 2018	
MUNICÍPIO/UF: CAJAMAR/SP	TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE	
COMBUSTÍVEL: DIESEL	MARCA/MODELO: HYUNDAI/HR HDB	
DADOS DO PROPRIETÁRIO - BASE ESTADUAL		
PROPRIETÁRIO: SANTANDER LEASING SA ARREND MERCANTIL	PROPRIETÁRIO ANTERIOR: HYUNDAI CAO A DO BRASIL LTDA	
RESTRICÇÕES - BASE ESTADUAL		
RESTRICÇÃO FURTO:	RESTRICÇÃO BLOQUEIO GUINCHO:	
RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA	RESTRICÇÃO JUDICIAL: NADA CONSTA	
RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA	RESTRICÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL: CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL RENAJUD	
RESTRICÇÃO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		
DÉBITOS - BASE ESTADUAL		
X CONSTA DÉBITOS PARA A PLACA		
DERSA: 0,00	DER: 0,00	
DETRAN: 0,00	CETESB: 0,00	
RENAINF: 0,00	MUNICIPAIS: 260,32	
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 0,00	IPVA: 1.824,25	
GRAVAME - BASE ESTADUAL		
RESTRICÇÃO FINANCEIRA: ARRENDAMENTO	NOME DO AGENTE: SANTANDER LEASING SA ARREND MERCANTIL	

INTENÇÃO DE GRAVAME - BASE ESTADUAL

✓ VEÍCULO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NOME DO AGENTE:
FINANCIADO:	Nº DO DOCUMENTO FINANCIADO:
DATA DE INCLUSÃO:	

LICENCIAMENTO - BASE ESTADUAL

CRVL EXERCÍCIO ATUAL: 2021	CRVL LICENCIAMENTO ATUAL: 11/07/2022	CRVL DATA DE EMISSÃO ATUAL: 14/09/2018
----------------------------	--------------------------------------	--

COMUNICAÇÃO DE VENDA - BASE ESTADUAL

COMUNICAÇÃO: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	INCLUSÃO:
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR:	Nº DO DOCUMENTO DO COMPRADOR:
VENDA:	NOTA:
PROTOCOLO:	

ATENÇÃO NA COMPRA

CONSULTA DE MOTOR

PLACA: FII7577	MOTOR: D4CBH448109	RESPOSTA: NUMERO DE MOTOR INFORMADO ESTA EM CONFORMIDADE COM A BASE BIN
----------------	--------------------	---

SEM RISCO

HISTÓRICO DA VISTORIA

NÃO ENCONTRAMOS REGISTROS DE VISTORIAS REALIZADA EM NOSSAS BASES PARA ESTE VEÍCULO

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO WOFF DE ALMEIDA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/06/2024 às 18:12, sob o número WJMJ24413180526. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003976-33.2021.8.26.0108 e código cSn0NuBq.



DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO

fls. 24947

Data / hora da consulta: 27/04/2024 14:11

Esta pesquisa tem caráter apenas informativo. Não é válida como certidão

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Proprietário, caso algum dado do veículo esteja incorreto, procure uma unidade do Detran para regularização.
- 2) Não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
 - o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
 - a venda de seu veículo ou a transferência para a seguradora em caso de indenização.

DADOS DO VEÍCULO

Renavam:	01165289153	Espécie:	CARGA
Placa:	FII7577	Categoria:	PARTICULAR
Marca/Modelo:	HYUNDAI/HR HDB	Tipo:	CAMINHONETE
Faixa do IPVA:	2453000	Passageiros:	3
Ano de Fabric.:	2018	Carroceria:	CAB. ABERTA
Município:	241-0 Cajamar	Ult.Licenciamento:	2021
Combustível:	DIESEL		

ATENÇÃO

O IPVA poderá ser pago na rede bancária autorizada utilizando o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix. A BAIXA DO IMPOSTO DE SEU VEÍCULO SERÁ IMEDIATA.

IPVA 2024

- O pagamento do imposto em atraso estará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora conforme Lei nº 13.296/2008, artigo 28);
- O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

(1) Base de Cálculo	R\$ 80.166,00
(2) Alíquota	2,0%
(3) IPVA Apurado (3) = (1) * (2)	R\$ 1.603,32
(4) Crédito da Nota Fiscal Paulista	R\$ -
(5) IPVA devido (5) = (3) - (4)	R\$ 1.603,32
(6) Pagamento Efetuado	R\$ 0,00
(7) Descontos e outros abatimentos *	R\$ -
(8) Saldo (8) = (5)-(6)-(7)	R\$ 1.603,32
(9) Acréscimos Legais	R\$ 378,37
(10) Valor a pagar (10) = (8)+(9)	R\$ 1.981,69

*** ATENÇÃO: [1] Para veículos com imunidade, isenção ou dispensa de pagamento de IPVA, a futura transferência de propriedade poderá gerar débito de IPVA; [2] Para veículos com isenção de IPVA PCD cuja cobrança esteja suspensa poderá ser gerado débito de IPVA após a análise do pedido de isenção.**

PAGAMENTO DE DÉBITOS

A opção pelo parcelamento do imposto condiciona-se ao recolhimento da 1ª parcela no prazo estabelecido e pelo valor correto. As parcelas devem ser recolhidas sucessivamente, observando-se os prazos de vencimento. Não será admitida a inversão das duas últimas parcelas. Pague na rede bancária autorizada com o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix.

Modalidades disponíveis	Pagar Até	Valor
À vista com desconto	NÃO DISPONÍVEL	
À vista com acréscimos	27/04/2024	R\$ 1.981,69
1ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
2ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
3ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
4ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
5ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	

PAGAMENTOS EFETUADOS - 2024

NADA CONSTA

IPVA – DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Pague com o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix.

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

A existência de débitos em dívida ativa impede o licenciamento ou a transferência do veículo.
Para quitar os débitos, acesse www.dividatativa.pge.sp.gov.br.

NADA CONSTA

DPVAT

O valor informado é para pagamento integral do prêmio.
Para mais informações acesse www.caixa.gov.br ou ligue para 4004 0104 Alô CAIXA (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 104 0104 Alô CAIXA (Demais Regiões) / 0800 726 0207 Atendimento CAIXA Cidadão.

NADA CONSTA

TAXAS

Estando recolhidos, pela rede bancária, todos os débitos necessários para a obtenção do serviço de Licenciamento, o download e a impressão do do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran-SP, no aplicativo “CDT - Carteira Digital de Trânsito” do governo federal e ainda no portal de serviços do Senafran.

Licenciamento 2024			
(1) Taxa Devida	(2) Multa	(3) Juros	(4) Valor a Pagar (4)=(1)+(2)+(3)
R\$ 160,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,22
Licenciamento 2022: R\$ 201,10			
Licenciamento 2023: R\$ 195,58			

MULTAS

Os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento ou cadastramento de novas multas.

Órgão	Quantidade	Valor
MUNICIPAL	1	R\$ 298,82
TOTAL	1	R\$ 298,82

TOTAL DE DÉBITOS R\$2.837,41

TAXA DE LICENCIAMENTO

O vencimento normal da Taxa de Licenciamento varia de acordo com o escalonamento fixado pelo Detran. Consulte o site www.detran.sp.gov.br.

LICENCIAMENTO ANTECIPADO

O pagamento da Taxa de Licenciamento do exercício corrente somente poderá ser antecipado e efetuado junto com o IPVA desde que tenham sido recolhidos todos os débitos existentes referentes ao licenciamento do exercício anterior, IPVA, seguro DPVAT integral e multas de trânsito. A antecipação do licenciamento será permitida quando não houver restrições administrativas (tais como gravames, falta de inspeção veicular quando exigida, medida judicial, entre outras) no cadastro do Detran-SP.

A opção pelo licenciamento antecipado pode ser feita até a data do vencimento da terceira parcela do IPVA.

Após o pagamento da taxa de licenciamento no sistema bancário, o download e a impressão do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran.SP, no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" do governo federal e ainda no portal de serviços do Senatran.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - IPVA

0800-0170110 (exclusivo para telefone fixo)

(11)2450-6810 (exclusivo para telefone móvel)

Nossa estrutura de atendimento telefônico atua em duas modalidades:

- Atendimento humano: de segunda a sexta-feira das 8 às 19 horas;
- Atendimento eletrônico: disponibiliza informações 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Correio Eletrônico: acesse <https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Correio-Eletronico.aspx>.

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP 01017-911 - PABX (11) 3243-3400



LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA

BENS MÓVEIS

LAUDO nº: 241003 - Complementar

SOLICITANTE: Leiloeira Oficial e Rural Cristiane Borguetti Moraes Lopes

PROCESSO nº 1003976-33.2021.8.26.0108

3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital - SP

ADMINISTRADOR JUDICIAL: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES

LOCAL: Av. Amélia Latorre, nº 11 - Jundiaí/SP

VALOR DE MERCADO (Vm)

Ford Ranger. Placa FSU-4225:-----R\$ 41.172,18

Ford Ranger. Placa GFD-3147:-----R\$ 48.019,65

Valor total:-----R\$ 89.191,83

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO: Grau I

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ART nº 28027230221772852

Lei Federal 6.496 de 07/12/1977.

Data base: Maio /2024



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	3
Preliminares	3
1.2 Vistoria	3
CAPÍTULO 2	4
Critérios das avaliações	4
2.2 Consultas efetuadas.....	5
2.3 Definição dos valores de mercado para compra/ Uso e Venda.....	6
2.4 Apresentação dos valores	6
2.5 Metodologia e grau de fundamentação	7
CAPÍTULO 3	7
Resultado da avaliação	7
CAPÍTULO 4	8
Documentação fotográfica.....	8
CAPÍTULO 5	11
Encerramento	11
CAPÍTULO 6	12
Anexos	12



CAPÍTULO 1

Preliminares

1.1 Objetivo

O presente laudo complementar ao laudo inicial, tem por finalidade apresentar o valor de mercado de dois veículos pertencentes a massa falida de **Pinturas Ypiranga Ltda, processo nº 1003976-33.2021.8.26.0208** tramitando na **3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital - SP**.

O objetivo do presente Laudo de Avaliação é analisar o valor atual de mercado para venda, tendo como finalidade o levantamento patrimonial para fins judiciais.

O presente laudo foi elaborado pelo Engº Rogério Alves, especialista em instalações industriais, com certificações complementares pelo IBAPE/SP em Avaliações de Máquinas, Equipamentos e Complexos Industriais, Avaliação e Perícia Veicular.

Os valores dessa avaliação são válidos para a data base de maio/2024.

1.2 Vistoria

Os veículos se encontram armazenados na Avenida Amélia Latorre, nº 11, Vila Nova Espéria, Jundiaí – SP.

Na ocasião da vistoria não foi possível verificar a numeração dos motores, nem tão pouco o funcionamentos de ambos.

Observado que os veículos estão estado ruim de conservação, com avarias e faltando peças, lataria com amassados, pintura queimada, não sendo possível atestar as condições do motor e transmissão devido ausência de teste de funcionamento.



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

Foram vistoriados os seguintes veículos:

Ford Ranger. – Placas FSU-4225

Ano/Modelo: 2015/15

Cor branca. Diesel

Chassi: 8AFAR23N9FJ319485

Renavam: 01061433746

Motor: QJ2TFJ319485

Ford Ranger. Placas GFD-3147

Ano/Modelo: 2016/17

Cor branca. Diesel

Chassi: 8AFAR23N3HJ477310

Renavam: 01109296050

Motor: QJ2UHJ477310

CAPÍTULO 2

Critérios das avaliações

Vide Laudo inicial.



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

2.2 Consultas efetuadas

Foram utilizadas as seguintes fontes de pesquisa que contribuíram para a realização desse trabalho.

Tabela FIPE – www.veiculos.fipe.org.br

Base Estadual SP – Plataforma Olho no Carro

Fazenda Estadual SP – www.ipva.fazenda.sp.gov.br

As pesquisas realizadas apontaram as seguintes informações

Ford Ranger. – Placas FSU-4225

GRAVAME

Agente	Contrato	Data Inclusão	Responsável	Situação Gravame	Observação
SAFRA LEASING S A ARREND MERCANTIL	SIRCAF: SIM 0	19/08/2015	FINANCEIRA	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	Atual

DÉBITOS.

IPVA/ Multas/ Licenciamento: R\$ 5.956,93

Dívida Atitva: R\$ 12.578,91



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

Ford Ranger. Placas GFD-3147

Restrição: Bloqueio RENAJUD

GRAVAME

Agente	Contrato	Data Inclusão	Responsável	Situação Gravame	Observação
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A	SIRCAF: SIM 0	19/01/2017	FINANCEIRA	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	Atual

DÉBITOS.

IPVA/ Multas/ Licenciamento: R\$ 12.796,27

Dívida Atitva: R\$ 12.090,83

2.3 Definição dos valores de mercado para compra/ Uso e Venda

Vide Laudo inicial.

2.4 Apresentação dos valores

Vide Laudo inicial.



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

AVALIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Ec	Vp	Dp	Fc	Va
1	FORD RANGER 2.2. ANO/MOD 2015/15. PLACA FSU-4225. COR BRANCA. DIESEL. RENAVAL 01061433746. CHASSI 8AFAR23N9FJ319485. MOTOR QJ2TFJ319485.	RUIM	98.029,00	0,6	0,7	41.172,18
2	FORD RANGER 2.2. ANO/MOD 2016/17. PLACA GFD-3147. COR BRANCA. DIESEL. RENAVAL 01109296050. CHASSI 8AFAR23N3HJ477310. MOTOR QJ2UHHJ477310.	RUIM	120.350,00	0,57	0,7	48.019,65

Abreviações.

Ec- Estado de conservação.

Vp- Valor de pesquisa (R\$).

Dp- Depreciação (%).

Fc- Fator de comercialização (%).

Va- Valor de avaliação (R\$).

2.5 Metodologia e grau de fundamentação

Vide laudo inicial.

Total de pontos: 7 (Avaliação enquadrada no Grau I de Fundamentação)

CAPÍTULO 3

Resultado da avaliação

Ford Ranger. Placa FSU-4225: R\$ 41.172,18

Ford Ranger. Placa GFD-3147: R\$ 48.019,65

Valor total de avaliação: **R\$ 89.191,83** (oitenta e nove mil, cento e noventa e um reais e oitenta e três centavos).



CAPÍTULO 4

Documentação fotográfica

Ford Ranger. Placa FSU-4225



Imagem 1- Frente e lateral esquerda



Imagem 2- Frente e lateral direita



Imagem 3- Traseira e lateral esquerda



Imagem 4- Traseira e lateral direita



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES



Imagem 5- Compartimento do motor




Imagem 6- Chassi



Imagem 7- Interno



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

Ford Ranger. Placa GFD-3147



Imagem 8- Frente e lateral esquerda



Imagem 9- Frente e lateral direita



Imagem 10- Traseira e lateral esquerda



Imagem 11- Traseira e lateral direita




Imagem 12- Compartimento do motor



Imagem 13- Chassi



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES



Imagem 14- Interno

CAPÍTULO 5

Encerramento

Encerramos o presente laudo com 44 (quarenta e quatro) páginas, digitadas somente no anverso, que fundamentam as conclusões deste trabalho, 06 (seis) anexos e relatório fotográfico, sendo que este laudo vai devidamente assinado pelo seu responsável técnico.

Mauá, 27 de maio de 2024.

Assinado de forma
digital por ROGERIO
ALVES:15605332856

Engº. Rogério Alves
Crea: 5063475918-SP



VALUTARE

ENGENHARIA & AVALIAÇÕES

CAPÍTULO 6

Anexos

Base Estadual

Fazenda Estadual

Dívida Ativa

Veículo Completo

PLACA
FSU4225

ID DA CONSULTA
665116392ba4957aba61fa09

DATA DA CONSULTA
24/05/2024 19:35:37



fls. 24962

Outros serviços Olho no Carro

Cotação de seguro

Faça a cotação do seu seguro totalmente online e com condições especiais! Aproveite os benefícios da nossa parceria com a Youse Seguros

GRÁTIS

Parcelamento de débitos e multas

Pague e parcele débitos e multas do veículo em até 12x no cartão de crédito!

PAGO

Chassi remarcado



Tudo Ok

Restrições nacionais



Tudo Ok

Restrições estaduais



Tudo Ok

Gravame



Tudo Ok

Débitos e multas



Fique Atento

Leilão



Tudo Ok

Batida integral ou parcial



Tudo Ok

Aceitação em seguros



Tudo Ok

Aceitação em comercialização



Tudo Ok

Histórico de roubo e furto



Tudo Ok

Recall



Fique Atento

Dados principais do veículo

Placa	FSU4225
Renavam	01061433746
Fabricação	2015
Marca e modelo	FORD/RANGER

Dados auxiliares

Tipo de carroceria	Carroceria Aberta/Cabine Dupla
Caixa câmbio	-
Núm carroceria	-
Eixo traseiro	-

Cor	BRANCA
Procedência	IMPORTADA
Chassi	8AFAR23N9FJ319485
Número do motor	QJ2TFJ319485
Ano do modelo	2015
Tipo de veículo	CAMINHONETE
Combustível	DIESEL
Município	CAJAMAR

Eixos	2	fls. 24963
Tração	500	
Cap passageiro	5	
Cilindradas	2198	
Potência	150	
Terceiro eixo	-	
Cap carga	112	

Faturamento

Tipo de doc faturado	JURÍDICA
Doc faturado	03470727001607

Detalhamento das versões

Versão	Código FIPE	Valor atual	Garantia	Veloc. máxima	Consumo urbano	Consumo rodoviário	Dados completos da versão
XL 2.2 4X4 CD DIESEL MEC.	34266	R\$ 98.029,00	3 anos	164 km/h	9,3 km/l	11,3 km/l	Mais detalhes

Dados cadastrais nacionais

Município	CAJAMAR
Situação	CIRCULACAO
Espécie	ESPECIAL
Tipo Chassi	NORMAL
Cor	BRANCA
Número DI	1506008269
UF	SP
Nº Motor	QJ2TFJ319485
Tipo	CAMINHONETE
Combustível	Diesel

Dados cadastrais estaduais

Situação	CIRCULACAO
Espécie	ESPECIAL
Tipo Chassi	NORMAL
Cor	BRANCA
Categoria	PARTICULAR
Nº Motor	QJ2TFJ319485
Combustível	Diesel

Restrições nacionais

Não foram encontradas restrições nacionais para o veículo consultado

Restrições estaduais

Não foram encontradas restrições estaduais para o veículo consultado

Certificado de Segurança Veicular (CSV-INMETRO)

Acesse a página de validação de CSV no site <https://www.gov.br/pt-br>

Obs: Sempre verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV!

Gravame

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO WOLF DE ALMEIDA e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/06/2024 às 18:12 , sob o número WJMJ244413180526 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003976-33.2021.8.26.0108 e código xmkpEHTP.

Débitos e multas		
Outros	R\$ 5.234,93	⊕
Infrações de trânsito	R\$ 159,05	⊕
VER PARCELAMENTO		Valor Total R\$ 5.393,98
Pague todas as suas Multas e Débitos de uma vez só! E caso prefira, parcele em até 12 vezes no cartão de crédito com a parceria Olho no Carro e Zapay. Simule seu parcelamento e deixe a gente te ajudar com isso!		

Leilão
Não foram encontrados dados nas bases consultadas
Batidas de indenização integral ou parcial
Descrição NÃO CONSTA REGISTRO DE BATIDA DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊
Aceitação em seguros
Parecer da seguradora Veículo não possui indícios que causem recusa na aceitação de Seguros
Risco de recusa em comercialização



Placa

FSU4225

Chassi

8AFAR23N9FJ319485

Análise

Veículo com baixo risco de recusa em comercialização 😊

Observação

O risco de comercialização leva em consideração, além das informações restritivas, como leilão, sinistro, roubo, recall e restrições, outros fatores como o tempo de uso, se ele é nacional ou importado, a taxa de aceitação do modelo no mercado e as vistorias prévias. Por conta disso, mesmo que o veículo consultado não tenha nenhuma restrição, ele pode ter um risco médio ou alto de ser recusado na hora da revenda.

fls. 24965

Histórico de roubo e furto

Não foram encontrados dados nas bases consultadas

Recalls Emitidos para este Modelo			
Nº	Data	Defeito	Dados Completos da Versão
1	22/07/2016	Sistema de bancos	Mais detalhes
2	05/09/2018	Sistema de escapamento	Mais detalhes

Recalls pendentes

Não foram encontrados Recalls Pendentes nas bases consultadas

Custo médio de manutenção do veículo	
Desgaste Peças de 0 a 100.000 km	R\$ 26.756,83
Revisão de 0 a 100.000 km	R\$ 16.574,00
Total Custo Previsto	R\$ 43.330,83

Detalhamento do custo médio por quilometragem		
Km	Revisão	Desgaste Peças
De 1 a 10.000 km	R\$ 1.455,00	R\$ 0,00
De 10.001 a 20.000 km	R\$ 1.455,00	R\$ 2.163,97
De 20.001 a 30.000 km	R\$ 1.815,00	R\$ 0,00
De 30.001 a 40.000 km	R\$ 1.583,00	R\$ 8.422,84
De 40.001 a 50.000 km	R\$ 1.583,00	R\$ 0,00
De 50.001 a 60.000 km	R\$ 1.967,00	R\$ 2.728,97
De 60.001 a 70.000 km	R\$ 1.583,00	R\$ 0,00
De 70.001 a 80.000 km	R\$ 1.583,00	R\$ 8.422,84
De 80.001 a 90.000 km	R\$ 1.967,00	R\$ 0,00
De 90.001 a 100.000 km	R\$ 1.583,00	R\$ 5.018,21



Ford Ranger G4 (2013 – 2023) – Avaliação, review e opinião

A Ford Ranger G4 chegou ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2012, já como ano/modelo 2013, marcando a primeira renovação completa da picape média, após muitos anos de reestilizações e atualizações de menor porte baseadas na terceira geração.

Desenvolvida pela divisão australiana da marca, a quarta geração globalizou a picape em definitivo, acabando com as derivações especificamente feitas para alguns mercados e se tornando a versão mais bem-sucedida do utilitário.

Nessa avaliação em parceria com o canal Volta Rápida, vamos conhecer a Ford Ranger G4 em detalhes e observar seus principais pontos fortes e fracos.

[LEIA O REVIEW COMPLETO](#)

Opinião do Dono

OPS!
**Ainda não temos nenhuma opinião sobre
esse modelo cadastrada em nosso sistema!**

DÊ SUA OPINIÃO

Principais falhas para este modelo

Falha 1	10,18 %
Falha no circuito da vela de ignição (cilindro 2)	
Falha 2	9,78 %
Falha no circuito da vela de ignição (cilindro 1)	
Falha 3	9,60 %
Falha no circuito da vela de ignição (cilindro 3)	
Falha 4	9,48 %
Falha na pressão do filtro de partículas	
Falha 5	8,17 %
Falha no circuito da vela de ignição (cilindro 4)	
Falha 6	7,02 %
Falha no filtro de partículas diesel	
Falha 7	5,65 %
Falha no controle das velas de ignição	
Falha 8	4,53 %
Falha na pressão do combustível	
Falha 9	17,01 %
Falha no sensor de velocidade da roda (traseira-direita)	
Falha 10	16,57 %
Circuito do Sensor de Velocidade da Roda Traseira Esquerda	

DETALHAR FALHAS

Indicado para você

Essa é uma informação que preparamos especialmente para você, com sugestões de outros veículos que possam ser do seu interesse.

Consultado

Ranger XL 2.2 4x4
CD Diesel Mec.

Ano
2015

Pontuação
5

Toro Freedom 2.0
16V 4x4 TB Diesel
Mec.

Ano
2016

Pontuação
3

L200 Triton GLS
3.2 CD TB
Int.Diesel Mec

Ano
2013

Pontuação
4

S10 Pick-Up LS
2.8 TDI 4x2 CS
Dies. Mec.

Ano
2013

Pontuação
3

Veículo

Veículo	Ranger XL 2.2 4x4 CD Diesel Mec.	Toro Freedom 2.0 16V 4x4 TB Diesel Mec.	L200 Triton GLS 3.2 CD TB Int.Diesel Mec	S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CS Dies. Mec.
Características / Ficha técnica				
Preço tabela fiipe	R\$ 98.029,00	R\$ 90.577,00	R\$ 92.142,00	R\$ 90.063,00
Variação	-2.00%	-3.00%	-3.00%	-12.0%
Valor das Revisões	R\$ 9.858,00	-	-	R\$ 10.688,00
Opinião do Dono	8.3	-	-	-

Mais detalhes

1 / 46		
		
Parte	Parte	Parte
Veiculo Frente	Veiculo Traseira	Morfologia Nr Chassi 1
Observacao	Observacao	Observacao
-	-	-
		
Parte	Parte	Parte
Indicacao Nr Chassi 1	Morfologia Nr Motor	Indicacao Nr Motor
Observacao	Observacao	Observacao
Longarina (lado direito na parte central) - Face externa	-	Lateral direita, final do bloco, juncao com o cambio
		
Parte	Parte	Parte
Etiquetas destrutíveis	Plaqueta Chassi 1	Extra 1
Observacao	Observacao	Observacao
-	Painel de instrumentos, lado esquerdo (parte superior)	Coluna B, lado esquerdo
		
Parte	Parte	Parte

Veiculo Frente	Veiculo Traseira	Morfologia Nr Chassi 1
Observacao	Observacao	Observacao
fls. 24970		
		

Parte	Parte	Parte
Indicacao Nr Chassi 1	Morfologia Nr Motor	Indicacao Nr Motor
Observacao	Observacao	Observacao
Longarina (lado direito na parte central) - Face externa.	-	Lateral direita, final do bloco, juncao com o cambio.

		
---	---	--

Parte	Parte	Parte
Etiquetas destrutíveis	Morfologia Gravacao Vidros	Plaqueta Chassi 1
Observacao	Observacao	Observacao
-	-	Painel de instrumentos, lado esquerdo (parte superior).

		
--	--	---

Parte	Parte	Parte
Extra 1	Veiculo Frente	Veiculo Traseira
Observacao	Observacao	Observacao
Etiqueta de chassi - Coluna B, lado esquerdo.	-	-

		
--	--	---

Parte	Parte	Parte
Morfologia Nr Chassi 1	Indicacao Nr Chassi 1	Morfologia Nr Motor
fls. 24971		
Observacao	Observacao	Observacao
-	Longarina (lado direito na parte central) - Face externa	-
		
Parte	Parte	Parte
Indicacao Nr Motor	Etiquetas destrutíveis	Morfologia Gravacao Vidros
Observacao	Observacao	Observacao
Lateral direita, final do bloco, juncao com o cambio	-	-
		
Parte	Parte	Parte
Plaqueta Chassi 1	Veiculo Frente	Veiculo Traseira
Observacao	Observacao	Observacao
Painel de instrumentos, lado esquerdo (parte superior)	-	-
		
Parte	Parte	Parte
Morfologia Nr Chassi 1	Indicacao Nr Chassi 1	Morfologia Nr Motor
Observacao	Observacao	Observacao
-	Longarina (lado direito na parte central) - Face externa	-



fls. 24972

Parte

Indicacao Nr Motor

Parte

Etiquetas destrutíveis

Parte

Morfologia Gravacao Vidros

Observacao

Lateral direita, final do bloco, juncao com o cambio

Observacao

-

Observacao

-



Parte

Plaqueta Chassi 1

Parte

Veiculo Frente

Parte

Veiculo Traseira

Observacao

Painel de instrumentos, lado esquerdo (parte superior)

Observacao

-

Observacao

-



Parte

Morfologia Nr Chassi 1

Parte

Indicacao Nr Chassi 1

Parte

Morfologia Nr Motor

Observacao

-

Observacao

Longarina (lado direito na parte central) - Face externa.

Observacao

-



Parte

Indicacao Nr Motor

Parte

Etiquetas destrutíveis

Parte

Morfologia Gravacao Vidros

Observacao

Observacao

Observacao



Parte
Plaqueta Chassi 1



Parte
Morfologia Nr Cambio



Parte
Indicacao Nr Cambio

Observacao

Painel de instrumentos, lado esquerdo (parte superior).

Observacao

-

Observacao

Lado direito do cambio.

Observação

As fotos acima não são do veículo consultado! O localizador de agregados te ajuda a saber onde ficam as principais numerações do veículo, como chassi, motor e câmbio, com base em fotos do mesmo modelo de carro que você consultou. Assim fica mais fácil fazer validações físicas no veículo, o que te dá muito mais segurança na hora de comprar.



DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO

fls. 24974

Data / hora da consulta: 25/05/2024 11:17

Esta pesquisa tem caráter apenas informativo. Não é válida como certidão

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Proprietário, caso algum dado do veículo esteja incorreto, procure uma unidade do Detran para regularização.
- 2) Não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
 - o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
 - a venda de seu veículo ou a transferência para a seguradora em caso de indenização.

DADOS DO VEÍCULO

Renavam:	01061433746	Espécie:	ESPECIAL
Placa:	FSU4225	Categoria:	PARTICULAR
Marca/Modelo:	I/FORD RANGER XL CD4 22H	Tipo:	CAMINHONETE
Faixa do IPVA:	2454230	Passageiros:	5
Ano de Fabric.:	2015	Carroceria:	ABER C DUP
Município:	241-0 Cajamar	Ult.Licenciamento:	2021
Combustível:	DIESEL		

ATENÇÃO

O IPVA poderá ser pago na rede bancária autorizada utilizando o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix. A BAIXA DO IMPOSTO DE SEU VEÍCULO SERÁ IMEDIATA.

IPVA 2024

- O pagamento do imposto em atraso estará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora conforme Lei nº 13.296/2008, artigo 28);
- O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

(1) Base de Cálculo	R\$ 104.867,00
(2) Alíquota	4,0%
(3) IPVA Apurado (3) = (1) * (2)	R\$ 4.194,68
(4) Crédito da Nota Fiscal Paulista	R\$ -
(5) IPVA devido (5) = (3) - (4)	R\$ 4.194,68
(6) Pagamento Efetuado	R\$ 0,00
(7) Descontos e outros abatimentos *	R\$ -
(8) Saldo (8) = (5)-(6)-(7)	R\$ 4.194,68
(9) Acréscimos Legais	R\$ 1.040,26
(10) Valor a pagar (10) = (8)+(9)	R\$ 5.234,94

*** ATENÇÃO:** [1] Para veículos com imunidade, isenção ou dispensa de pagamento de IPVA, a futura transferência de propriedade poderá gerar débito de IPVA; [2] Para veículos com isenção de IPVA PCD cuja cobrança esteja suspensa poderá ser gerado débito de IPVA após a análise do pedido de isenção.

PAGAMENTO DE DÉBITOS

A opção pelo parcelamento do imposto condiciona-se ao recolhimento da 1ª parcela no prazo estabelecido e pelo valor correto. As parcelas devem ser recolhidas sucessivamente, observando-se os prazos de vencimento. Não será admitida a inversão das duas últimas parcelas. Pague na rede bancária autorizada com o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix.

Modalidades disponíveis	Pagar Até	Valor
À vista com desconto	NÃO DISPONÍVEL	
À vista com acréscimos	25/05/2024	R\$ 5.234,94
1ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
2ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
3ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
4ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
5ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	

PAGAMENTOS EFETUADOS - 2024

NADA CONSTA

IPVA – DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Pague com o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix.

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

A existência de débitos em dívida ativa impede o licenciamento ou a transferência do veículo.
Para quitar os débitos, acesse www.dividatativa.pge.sp.gov.br.

Exercício

Existem débitos inscritos em dívida ativa.

DPVAT

O valor informado é para pagamento integral do prêmio.

Para mais informações acesse www.caixa.gov.br ou ligue para 4004 0104 Alô CAIXA (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 104 0104 Alô CAIXA (Demais Regiões) / 0800 726 0207 Atendimento CAIXA Cidadão.

NADA CONSTA

TAXAS

Estando recolhidos, pela rede bancária, todos os débitos necessários para a obtenção do serviço de Licenciamento, o download e a impressão do do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran-SP, no aplicativo “CDT - Carteira Digital de Trânsito” do governo federal e ainda no portal de serviços do Senafran.

Licenciamento 2024

(1) Taxa Devida	(2) Multa	(3) Juros	(4)Valor a Pagar (4)=(1)+(2)+(3)
R\$ 160,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,22

Licenciamento 2022: R\$ 204,03

Licenciamento 2023: R\$ 198,69

MULTAS

Os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento ou cadastramento de novas multas.

Órgão	Quantidade	Valor
RENAVAL	1	R\$ 159,05
TOTAL	1	R\$ 159,05

TOTAL DE DÉBITOS

R\$5.956,93

TAXA DE LICENCIAMENTO

O vencimento normal da Taxa de Licenciamento varia de acordo com o escalonamento fixado pelo Detran. Consulte o site www.detran.sp.gov.br.

LICENCIAMENTO ANTECIPADO

O pagamento da Taxa de Licenciamento do exercício corrente somente poderá ser antecipado e efetuado junto com o IPVA desde que tenham sido recolhidos todos os débitos existentes referentes ao licenciamento do exercício anterior, IPVA, seguro DPVAT integral e multas de trânsito. A antecipação do licenciamento será permitida quando não houver restrições administrativas (tais como gravames, falta de inspeção veicular quando exigida, medida judicial, entre outras) no cadastro do Detran-SP.

A opção pelo licenciamento antecipado pode ser feita até a data do vencimento da terceira parcela do IPVA.

Após o pagamento da taxa de licenciamento no sistema bancário, o download e a impressão do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran.SP, no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" do governo federal e ainda no portal de serviços do SenaTRAN.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - IPVA

0800-0170110 (exclusivo para telefone fixo)

(11)2450-6810 (exclusivo para telefone móvel)

Nossa estrutura de atendimento telefônico atua em duas modalidades:

- Atendimento humano: de segunda a sexta-feira das 8 às 19 horas;
- Atendimento eletrônico: disponibiliza informações 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Correio Eletrônico: acesse <https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Correio-Eletronico.aspx>.

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP 01017-911 - PABX (11) 3243-3400



Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: *

Renavam

▼

Renavam: *

01061433746

Limpar

Consultar

Devedor: PINTURAS YPIRANGA LTDA
CPF/CNPJ: 61.495.636/0012-07

Para detalhar seus débitos, clique no tipo de débito, em azul:

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R\$)
IPVA	2	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	12.578,01
Débitos:	2	Valor Total Atualizado (R\$):	12.578,01

Veículo Completo

PLACA
GFD3147

ID DA CONSULTA
6651164f007c37e92af1abf7

DATA DA CONSULTA
24/05/2024 19:35:59



fls. 24978

Outros serviços Olho no Carro

Cotação de seguro

Faça a cotação do seu seguro totalmente online e com condições especiais! Aproveite os benefícios da nossa parceria com a Youse Seguros

GRÁTIS

Parcelamento de débitos e multas

Pague e parcele débitos e multas do veículo em até 12x no cartão de crédito!

PAGO

Chassi remarcado



Tudo Ok

Restrições nacionais



Possui Problemas

Restrições estaduais



Possui Problemas

Gravame



Tudo Ok

Débitos e multas



Fique Atento

Leilão



Tudo Ok

Batida integral ou parcial



Tudo Ok

Aceitação em seguros



Tudo Ok

Aceitação em comercialização



Tudo Ok

Histórico de roubo e furto



Tudo Ok

Recall



Possui Problemas

Dados principais do veículo

Placa	GFD3147
Renavam	01109296050
Fabricação	2016
Marca e modelo	FORD/RANGER

Dados auxiliares

Tipo de carroceria	Carroceria Aberta/Cabine Dupla
Caixa câmbio	-
Núm carroceria	-
Eixo traseiro	-

Cor	BRANCA
Procedência	NACIONAL
Chassi	8AFAR23N3HJ477310
Número do motor	QJ2UHHJ477310
Ano do modelo	2017
Tipo de veículo	CAMINHONETE
Combustível	DIESEL
Município	CAJAMAR

Eixos	2	fls. 24979
Tração	500	
Cap passageiro	5	
Cilindradas	2198	
Potência	160	
Terceiro eixo	-	
PBT	-	
Cap carga	110	

Faturamento	
Tipo de doc faturado	JURÍDICA
Doc faturado	03470727001607

Detalhamento das versões							
Versão	Código FIPE	Valor atual	Garantia	Veloc. máxima	Consumo urbano	Consumo rodoviário	Dados completos da versão
XLS 2.2 4X4 CD DIESEL MEC.	34053	R\$ 120.350,00	5 anos	164 km/h	10,3 km/l	10,2 km/l	Mais detalhes
XLS 2.2 4X4 CD DIESEL AUT.	34215	R\$ 125.176,00	5 anos	164 km/h	8,4 km/l	10,4 km/l	Mais detalhes

Dados cadastrais nacionais	
Município	CAJAMAR
Situação	CIRCULACAO
Espécie	ESPECIAL
Tipo Chassi	NORMAL
Cor	BRANCA
Número DI	1619924589
UF	SP
Nº Motor	QJ2UHHJ477310
Tipo	CAMINHONETE
Combustível	Diesel

Dados cadastrais estaduais	
Situação	CIRCULACAO
Espécie	ESPECIAL
Tipo Chassi	NORMAL
Cor	BRANCA
Categoria	PARTICULAR
Nº Motor	QJ2UHHJ477310
Combustível	Diesel

Restrições nacionais	
Restrições 3	AVERBACAO CPC
Restrições 4	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL RENAJUD AVERBACAO - CPC CERT.S/N-25/03/21-EX.TIT.EXTRAJ.1024715-51.2021-ART.828CPC DARCI NADAL(ADV)
Renajud	SIM

Restrições estaduais	
Restrições 1	AVERBACAO CPC
Renajud	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Administrativa	AVERBACAO CPC TIPO AVERBACAO - CPC CERT.S/N-25/03/21-EX.TIT.EXTRAJ.1024715-51.2021-ART.828CPC DARCI NADAL(ADV) PROTOCOLO 54910 INCLUSAO 19/04/2021

Certificado de Segurança Veicular (CSV-INMETRO)

Obs: Sempre verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV!

Gravame

Agente	Contrato	Data Inclusão	Responsável	Situação Gravame	Observação
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A	SIRCAF: SIM 0	19/01/2017	FINANCEIRA	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	Atual

Débitos e multas

Outros

R\$ 11.596,80



Infrações de trânsito

R\$ 488,06



VER PARCELAMENTO

Valor Total

R\$ 12.084,86

Pague todas as suas Multas e Débitos de uma vez só! E caso prefira, parcele em até 12 vezes no cartão de crédito com a parceria Olho no Carro e Zapay. Simule seu parcelamento e deixe a gente te ajudar com isso!

Leilão

Não foram encontrados dados nas bases consultadas

Batidas de indenização integral ou parcial

Descrição

NÃO CONSTA REGISTRO DE BATIDA DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL PARA O VEÍCULO INFORMADO 🚗

Aceitação em seguros

Parecer da seguradora

Veiculo não possui indícios que causem recusa na aceitação de Seguros

Risco de recusa em comercialização

Placa

GFD3147

Chassi

8AFAR23N3HJ477310



Análise

Veículo com baixo risco de recusa em comercialização 😊

fls. 24981

Observação

O risco de comercialização leva em consideração, além das informações restritivas, como leilão, sinistro, roubo, recall e restrições, outros fatores como o tempo de uso, se ele é nacional ou importado, a taxa de aceitação do modelo no mercado e as vistorias prévias. Por conta disso, mesmo que o veículo consultado não tenha nenhuma restrição, ele pode ter um risco médio ou alto de ser recusado na hora da revenda.

Histórico de roubo e furto

Não foram encontrados dados nas bases consultadas

Recalls Emitidos para este Modelo

Nº	Data	Defeito	Dados Completos da Versão
1	05/09/2018	Sistema de escapamento	Mais detalhes
2	22/04/2019	Sistema de freios	Mais detalhes

Recalls pendentes

Nº	Data do registro	Descrição	Identificador
1	09/06/2018	AO DIRIGIR O VEICULO CONTINUAMENTE SOBRE TERRENOS SEM PAVIMENTO, PODE OCORRER O ACUMULO DE VEGETACAO SECA NA TRAVESSA DA TRANSMISSAO, LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DIANTEIRA DO VEICULO, PROXIMO AO SISTEMA DE EXAUSTAO. ESSE ACUMULO DE VEGETACAO SECA, EM C	9BF2018006-INSPECAO, LIMPEZA (SE NECESSARIO) E INSTALACAO DE PROTECAO NA PARTE INFERIOR DIANTEIRA DO VEICULO
2	Invalid Date	DURANTE O USO NORMAL DO VEICULO, A MOVIMENTACAO DA SUSPENSÃO E DA DIRECAO ASSOCIADA AO POSICIONAMENTO DAS MANGUEIRAS DO FREIO DIANTEIRO PODE CAUSAR O DESGASTE PREMATURO DESTAS MANGUEIRAS, COM POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO DE FLUIDO DE FREIO EM CASO DE RUPT	9BF2019002-SUBSTITUICAO DAS MANGUEIRAS DO FREIO DIANTEIRO

Custo médio de manutenção do veículo

Desgaste Peças de 0 a 100.000 km	R\$ 17.003,56
Revisão de 0 a 100.000 km	R\$ 16.574,00
Total Custo Previsto	R\$ 33.577,56

Detalhamento do custo médio por quilometragem

Km	Revisão	Desgaste Peças
De 1 a 10.000 km	R\$ 1.455,00	R\$ 0,00
De 10.001 a 20.000 km	R\$ 1.455,00	R\$ 0,00
De 20.001 a 30.000 km	R\$ 1.815,00	R\$ 0,00
De 30.001 a 40.000 km	R\$ 1.583,00	R\$ 6.792,16
De 40.001 a 50.000 km	R\$ 1.583,00	R\$ 0,00
De 50.001 a 60.000 km	R\$ 1.967,00	R\$ 565,00

De 60.001 a 70.000 km	R\$ 1.583,00	R\$ 0,00	fls. 24982
De 70.001 a 80.000 km	R\$ 1.583,00	R\$ 6.792,16	
De 80.001 a 90.000 km	R\$ 1.967,00	R\$ 0,00	
De 90.001 a 100.000 km	R\$ 1.583,00	R\$ 2.854,24	

Review do nosso blog



Ford Ranger G4 (2013 – 2023) – Avaliação, review e opinião

A Ford Ranger G4 chegou ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2012, já como ano/modelo 2013, marcando a primeira renovação completa da picape média, após muitos anos de reestilizações e atualizações de menor porte baseadas na terceira geração.

Desenvolvida pela divisão australiana da marca, a quarta geração globalizou a picape em definitivo, acabando com as derivações especificamente feitas para alguns mercados e se tornando a versão mais bem-sucedida do utilitário.

Nessa avaliação em parceria com o canal Volta Rápida, vamos conhecer a Ford Ranger G4 em detalhes e observar seus principais pontos fortes e fracos.

[LEIA O REVIEW COMPLETO](#)

Opinião do Dono

Ainda não temos nenhuma opinião sobre esse modelo cadastrada em nosso sistema!

Você tem ou já teve esse veículo? Deixe sua opinião

DÊ SUA OPINIÃO

Principais falhas para este modelo

Falha 1	10,18 %
Falha no circuito da vela de ignição (cilindro 2)	
Falha 2	9,78 %
Falha no circuito da vela de ignição (cilindro 1)	
Falha 3	9,60 %
Falha no circuito da vela de ignição (cilindro 3)	
Falha 4	9,48 %
Falha na pressão do filtro de partículas	
Falha 5	8,17 %
Falha no circuito da vela de ignição (cilindro 4)	
Falha 6	7,02 %
Falha no filtro de partículas diesel	
Falha 7	5,65 %
Falha no controle das velas de ignição	
Falha 8	4,53 %
Falha na pressão do combustível	
Falha 9	17,01 %
Falha no sensor de velocidade da roda (traseira-direita)	
Falha 10	16,57 %

DETALHAR FALHAS

Indicado para você

Essa é uma informação que preparamos especialmente para você, com sugestões de outros veículos que possam ser do seu interesse.

Consultado

Ranger XLS 2.2
4x4 CD Diesel
Mec.

Ano
2017

Pontuação
1

Hilux CD 4x4 2.8
Diesel Mec.

Ano
2016

Pontuação
2

Frontier S CD 4x4
2.5 TB Diesel

Ano
2016

Pontuação
7

AMAROK CS2.0
16V/S2.0 16V TDI
4x4 Diesel

Ano
2019

Pontuação
3

Veículo

Veículo	Ranger XLS 2.2 4x4 CD Diesel Mec.	Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Mec.	Frontier S CD 4x4 2.5 TB Diesel	AMAROK CS2.0 16V/S2.0 16V TDI 4x4 Diesel
Características / Ficha técnica				
Preço tabela fipe	R\$ 120.350,00	R\$ 140.745,00	R\$ 108.302,00	R\$ 113.585,00
Variação	-1.00%	-6.00%	-4.00%	-4.00%
Valor das Revisões	R\$ 9.858,00	-	R\$ 9.675,00	R\$ 10.351,23
Opinião do Dono	-	9.3	9.3	-

Mais detalhes

1 / 46		
		
Parte	Parte	Parte
Veiculo Frente	Veiculo Traseira	Morfologia Nr Chassi 1
Observacao	Observacao	Observacao
-	-	-
		
Parte	Parte	Parte
Indicacao Nr Chassi 1	Morfologia Nr Motor	Indicacao Nr Motor
Observacao	Observacao	Observacao
Longarina (lado direito na parte central) - Face externa	-	Lateral direita, final do bloco, juncao com o cambio
		
Parte	Parte	Parte
Etiquetas destrutíveis	Plaqueta Chassi 1	Extra 1
Observacao	Observacao	Observacao
-	Painel de instrumentos, lado esquerdo (parte superior)	Coluna B, lado esquerdo
		
Parte	Parte	Parte

Veiculo Frente		Veiculo Traseira		Morfologia Nr Chassi 1	
Observacao		Observacao		Observacao	
-		-		-	
					
Parte		Parte		Parte	
Indicacao Nr Chassi 1		Morfologia Nr Motor		Indicacao Nr Motor	
Observacao		Observacao		Observacao	
Longarina (lado direito na parte central) - Face externa.		-		Lateral direita, final do bloco, juncao com o cambio.	
					
Parte		Parte		Parte	
Etiquetas destrutíveis		Morfologia Gravacao Vidros		Plaqueta Chassi 1	
Observacao		Observacao		Observacao	
-		-		Painel de instrumentos, lado esquerdo (parte superior).	
					
Parte		Parte		Parte	
Extra 1		Veiculo Frente		Veiculo Traseira	
Observacao		Observacao		Observacao	
Etiqueta de chassi - Coluna B, lado esquerdo.		-		-	
					

Parte	Parte	Parte
Morfologia Nr Chassi 1	Indicacao Nr Chassi 1	Morfologia Nr Motor
fls. 24987		
Observacao	Observacao	Observacao
-	Longarina (lado direito na parte central) - Face externa	-
		
Parte	Parte	Parte
Indicacao Nr Motor	Etiquetas destrutíveis	Morfologia Gravacao Vidros
Observacao	Observacao	Observacao
Lateral direita, final do bloco, juncao com o cambio	-	-
		
Parte	Parte	Parte
Plaqueta Chassi 1	Veiculo Frente	Veiculo Traseira
Observacao	Observacao	Observacao
Painel de instrumentos, lado esquerdo (parte superior)	-	-
		
Parte	Parte	Parte
Morfologia Nr Chassi 1	Indicacao Nr Chassi 1	Morfologia Nr Motor
Observacao	Observacao	Observacao
-	Longarina (lado direito na parte central) - Face externa	-



Parte

Indicacao Nr Motor

Observacao

Lateral direita, final do bloco, juncao com o cambio



Parte

Etiquetas destrutíveis

Observacao

-



Parte

Morfologia Gravacao Vidros

Observacao

-



Parte

Plaqueta Chassi 1

Observacao

Painel de instrumentos, lado esquerdo (parte superior)



Parte

Veiculo Frente

Observacao

-



Parte

Veiculo Traseira

Observacao

-



Parte

Morfologia Nr Chassi 1

Observacao

-



Parte

Indicacao Nr Chassi 1

Observacao

Longarina (lado direito na parte central) - Face externa.



Parte

Morfologia Nr Motor

Observacao

-



Parte

Indicacao Nr Motor

Observacao

-



Parte

Etiquetas destrutíveis

Observacao

-



Parte

Morfologia Gravacao Vidros

Observacao

-



Parte
Plaqueta Chassi 1



Parte
Morfologia Nr Cambio



Parte
Indicacao Nr Cambio

Observacao

Painel de instrumentos, lado esquerdo (parte superior).

Observacao

-

Observacao

Lado direito do cambio.

Observação

As fotos acima não são do veículo consultado! O localizador de agregados te ajuda a saber onde ficam as principais numerações do veículo, como chassi, motor e câmbio, com base em fotos do mesmo modelo de carro que você consultou. Assim fica mais fácil fazer validações físicas no veículo, o que te dá muito mais segurança na hora de comprar.



DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO

fls. 24990

Data / hora da consulta: 25/05/2024 11:23

Esta pesquisa tem caráter apenas informativo. **Não é válida como certidão**

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Proprietário, caso algum dado do veículo esteja incorreto, procure uma unidade do Detran para regularização.
- 2) Não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
 - o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
 - a venda de seu veículo ou a transferência para a seguradora em caso de indenização.

DADOS DO VEÍCULO

Renavam:	01109296050	Espécie:	ESPECIAL
Placa:	GFD3147	Categoria:	PARTICULAR
Marca/Modelo:	I/FORD RANGER XLSCD4 22C	Tipo:	CAMINHONETE
Faixa do IPVA:	2454390	Passageiros:	5
Ano de Fabric.:	2016	Carroceria:	ABER C DUP
Município:	241-0 Cajamar	Ult.Licenciamento:	2020
Combustível:	DIESEL		

ATENÇÃO

O IPVA poderá ser pago na rede bancária autorizada utilizando o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix. A BAIXA DO IMPOSTO DE SEU VEÍCULO SERÁ IMEDIATA.

IPVA 2024

- O pagamento do imposto em atraso estará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora conforme Lei nº 13.296/2008, artigo 28);
- O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

(1) Base de Cálculo	R\$ 110.503,00
(2) Alíquota	4,0%
(3) IPVA Apurado (3) = (1) * (2)	R\$ 4.420,12
(4) Crédito da Nota Fiscal Paulista	R\$ -
(5) IPVA devido (5) = (3) - (4)	R\$ 4.420,12
(6) Pagamento Efetuado	R\$ 0,00
(7) Descontos e outros abatimentos *	R\$ -
(8) Saldo (8) = (5)-(6)-(7)	R\$ 4.420,12
(9) Acréscimos Legais	R\$ 1.096,17
(10) Valor a pagar (10) = (8)+(9)	R\$ 5.516,29

*** ATENÇÃO:** [1] Para veículos com imunidade, isenção ou dispensa de pagamento de IPVA, a futura transferência de propriedade poderá gerar débito de IPVA; [2] Para veículos com isenção de IPVA PCD cuja cobrança esteja suspensa poderá ser gerado débito de IPVA após a análise do pedido de isenção.

PAGAMENTO DE DÉBITOS

A opção pelo parcelamento do imposto condiciona-se ao recolhimento da 1ª parcela no prazo estabelecido e pelo valor correto. As parcelas devem ser recolhidas sucessivamente, observando-se os prazos de vencimento. Não será admitida a inversão das duas últimas parcelas. Pague na rede bancária autorizada com o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix.

Modalidades disponíveis	Pagar Até	Valor
À vista com desconto	NÃO DISPONÍVEL	
À vista com acréscimos	25/05/2024	R\$ 5.516,29
1ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
2ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
3ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
4ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	
5ª Parcela	NÃO DISPONÍVEL	

PAGAMENTOS EFETUADOS - 2024

NADA CONSTA

IPVA – DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Pague com o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix.

Exercício	Valor
2023	R\$ 6.080,51

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

A existência de débitos em dívida ativa impede o licenciamento ou a transferência do veículo.
Para quitar os débitos, acesse www.dividatativa.pge.sp.gov.br.

Exercício

Existem débitos inscritos em dívida ativa.

DPVAT

O valor informado é para pagamento integral do prêmio.

Para mais informações acesse www.caixa.gov.br ou ligue para 4004 0104 Alô CAIXA (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 104 0104 Alô CAIXA (Demais Regiões) / 0800 726 0207 Atendimento CAIXA Cidadão.

NADA CONSTA

TAXAS

Estando recolhidos, pela rede bancária, todos os débitos necessários para a obtenção do serviço de Licenciamento, o download e a impressão do do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran-SP, no aplicativo “CDT - Carteira Digital de Trânsito” do governo federal e ainda no portal de serviços do Senatran.

Licenciamento 2024

(1) Taxa Devida	(2) Multa	(3) Juros	(4) Valor a Pagar (4)=(1)+(2)+(3)
R\$ 160,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,22

Licenciamento 2021: R\$ 151,50

Licenciamento 2022: R\$ 202,55

Licenciamento 2023: R\$ 197,14

MULTAS

Os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento ou cadastramento de novas multas.

Órgão	Quantidade	Valor
MUNICIPAL	2	R\$ 326,34
RENAINF	1	R\$ 161,72
TOTAL	3	R\$ 488,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

TAXA DE LICENCIAMENTO

O vencimento normal da Taxa de Licenciamento varia de acordo com o escalonamento fixado pelo Detran. Consulte o site www.detran.sp.gov.br.

LICENCIAMENTO ANTECIPADO

O pagamento da Taxa de Licenciamento do exercício corrente somente poderá ser antecipado e efetuado junto com o IPVA desde que tenham sido recolhidos todos os débitos existentes referentes ao licenciamento do exercício anterior, IPVA, seguro DPVAT integral e multas de trânsito. A antecipação do licenciamento será permitida quando não houver restrições administrativas (tais como gravames, falta de inspeção veicular quando exigida, medida judicial, entre outras) no cadastro do Detran-SP.

A opção pelo licenciamento antecipado pode ser feita até a data do vencimento da terceira parcela do IPVA.

Após o pagamento da taxa de licenciamento no sistema bancário, o download e a impressão do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran.SP, no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" do governo federal e ainda no portal de serviços do Senatran.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - IPVA

0800-0170110 (exclusivo para telefone fixo)

(11)2450-6810 (exclusivo para telefone móvel)

Nossa estrutura de atendimento telefônico atua em duas modalidades:

- Atendimento humano: de segunda a sexta-feira das 8 às 19 horas;
- Atendimento eletrônico: disponibiliza informações 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Correio Eletrônico: acesse <https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Correio-Eletronico.aspx>.

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP 01017-911 - PABX (11) 3243-3400



Consultar Débito

Consulta de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

Informe o tipo de pesquisa: *

Renavam

▼

Renavam: *

01109296050

Limpar

Consultar

Devedor: PINTURAS YPIRANGA LTDA
CPF/CNPJ: 61.495.636/0001-46

Para detalhar seus débitos, clique no tipo de débito, em azul:

Tipo	Qtde	Origem	Valor Total (R\$)
IPVA	2	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	12.090,83
Débitos:	2	Valor Total Atualizado (R\$):	12.090,83